



Productwijziging

Betreft produkt:

Volgnummer: 95008

PMS 5000

Datum: 02-11-95

Bestemd voor:

Afd:

- Elektr. Syst..... Gerard V
- Luidpsr. Syst. Sierd
- Verkoop, market., franch. John
- Rep./Inst..... Gerard E
- Bedr. buro. Rene vd L
- Ontwikk. Jeroen

Wijziging vanaf :

SN 538322454

Wijziging uitgegeven door:

Jeroen

Publikatie newsletter:

ja nee

Aanpassing user manual:

ja nee

Aanpassing service manual:

ja nee

Wijzigingen:

In de power supply worden F1 en F2 1AT vervangen door 1.6AT.

Reden voor de wijziging:

Het komt regelmatig voor dat bij het inschakelen van de module deze zekeringen doorbranden.

Update beleid:

In bestaande modules kan de wijziging worden doorgevoerd.

Let op! Iedereen die deze wijziging ontvangt is verantwoordelijk voor het (indien nodig) verspreiden van de informatie binnen zijn/haar afdeling.