

Betreft produkt:

Volgnummer: 93005

Datum: 23/03/93

Blue Box

Bestemd voor:

Afd:

- Elektr. René vdL
- Verkoop, market., franch..... Jos
- Rep./Inst. Gerard
- Bedr. buro. Andries
- Finan., admin Klaas
- Proj. Ben
- Ontwikk. René K

Wijziging vanaf :

206022364

Wijziging uitgegeven door:

René K

Publikatie newsletter:

ja nee

Aanpassing user manual:

ja nee

Aanpassing service manual:

ja nee

Reden voor de wijziging:

Diverse gevallen van overlijden van de voedingselco's van de stuurtransistoren.

Wijzigingen:

De elco's zijn 4700uF/16V, worden 4700uF/25V. De steek blijft ongewijzigd (7.5mm).

Update beleid:

Te repareren units met dit probleem worden van 25V elco's voorzien.

Let op! Iedereen die deze wijziging ontvangt is verantwoordelijk voor het (indien nodig) verspreiden van de informatie binnen zijn/haar afdeling.